

SOLARIXPEDIA

Instalační průvodce: vše, co potřebujete vědět o značení kabeláže



Označen musí být každý prvek kabeláže



U kabelu musí být označeny oba konce



Značení musí mít stejnou nebo vyšší životnost než označované produkty



Přípevnění značení musí být trvalé a neměnné



Značení musí být shodné s dokumentací a plány



Značení musí být odolné vůči prostředí (např. vlhkost, UV záření)



Podle ČSN EN 50174-1 (část 4.3.4) musí být značení vytisknuto, vytvořeno strojně, nebo vyrobeno jako součást prvků



Značení musí mít dostatečný rozměr, čitelnost, barvu a kontrast